

 广州市洲艺安格刺绣工艺加工厂			文件编号：	洲艺物控 【2008】004
			修改状态	第0次修改
			版 本	第1版
			页 数	共2页
文件名称	电子称使用作业指导书		生效日期	
编 制	谭立武	审 核	批 准	

一 目的：

使所有的电子称操作人员能正确.高效的使用电子称，让物料的收发工作准确而高效。

二 适用范围：

本作业指导书适用于——英展 ALH2-30 型电子计数桌称的使用与操作作业。

三 操作步骤：

1、使用前的准备

- 1.1、将电子称放置于稳定.平坦至桌面使用（勿放于摇动或振动的台架上），并利用四只调整脚，使机器保持平衡，注意左下方位的水平仪内气泡为于圆圈中央放为平衡。
- 1.2、清理秤盘上的杂物与污渍或水渍，以确保其准确度。
- 1.3、当电源警示符号显示时，则表示电子称的电池需充电，使用时需要接通电源再使用，或者在充完电后使用。

2、使用说明

- 2.1、将计数桌称左侧 ON/OFF 开关压至“I”开机，电子称将倒数置零进入计数模式。
- 2.2、电子称可能在操作中偶尔会发生零点飘移现象（即重量栏之重量有微小变动，有正负偏差），此时按【置零】键可使重量回复为零。
- 2.3、待称物品之单重未知时：将欲称物品的取样物品放置欲秤盘上，直接按数字键输入秤盘上取样物品之数量，在总数栏数字闪烁结束前按【个数设定】键，电子称稳定后即取样完成进入计

数模式，将待点数的物品全部放入秤盘（总重小于 30KG），总数栏的数字即为待称物品的总数量。如待称物品的重量超过 30KG 时，分批称重计数然后进行总数累计即可。

2.4、待称物品之单重已知：直接按数字键输入待称物品的单重，按【单重设定】键即取样完成并且进入计数模式，待待点数的物品全部放入秤盘（总重量小于 30KG），总数量栏的数字即为待称物品的总数量。如待称物品的重量超过 30KG 时，分批称重计数然后进行总数累计即可。

2.5、数量设定：计数时可以预先设定数量之上限值（当需要发料 60 个时，就设定 60 个），在计算数量时，若超过此数值（你放上秤盘的数量超过 60 个时）即有警告声。在取样完成后（单重栏显示样品之单重），直接利用数字键输入欲设定的数量上限值，再按【数量设定】键，即完成预设（如果在直到单重的情况下直接设定就可）。

2.6 取样数量愈大，所计算出来之单重逾精确。若显示取样不足灯号，电子称将自动显示下一个取样数，必须重新取样，加大取样数量。

3. 注意事项

3.1. 避免将电子称放置于温度变化过大或空气流动剧烈之场所使用，如空调机出风口.风扇下.风速叫大的场所（查看重量栏是否有轻微变动现象），以免影响计数的准确性。

3.2. 严禁用此设备称腐蚀性物品，严禁淋雨或用水冲洗严禁用硬物和利器刺划秤盘，以免影响设备的精密与准确度。

3.3. 取放要轻拿轻放，严禁撞击.重压（勿超过其最大称重）。

3.4. 严禁将两种不同单重或单重相差很大的物品一起称重计数，其计数结果是绝对错误。