

PPAP 培训讲义大纲(7 小时)

- 1.PPAP 的适用性及工作流程（附带讲介绍德系 PPA）
- 2.提交等级及交付物清单
- 3.交付内容注意事项：详细内容，案例
 - 3.1 设计记录
 - 3.2 工程变更文件
 - 3.3 材料数据表
 - 3.4 材料及分供方清单
 - 3.5 工程试验清单及 PPAP 试验清单
 - 3.6 零件工程认可报告
 - 3.7 外观批准报告
 - 3.8 试验室认可文件
 - 3.9 匹配评估批准报告
 - 3.10 产品包装说明
 - 3.11 测量计划
 - 3.12 检具及检查辅具文件
 - 3.13 测量系统分析(MSA)
 - 3.14 DFMEA
 - 3.15 过程流程图
 - 3.16 PFMEA
 - 3.17 控制计划
 - 3.18 场地平面布置图

3.19 尺寸报告

3.20 材料/性能报告

3.21 初始过程研究(SPC)

3.22 生产件样件及标准样件

3.23 特殊特性清单

3.24 零件提交保证书

4. 工作流程及审核注意事项

审核清单介绍（宝马 PZS）、通用 GP9 等

训练：各表格责任人，分开询问各填写内容的明确，疑问及填写要求